


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ヒューズ及びヒューズボックスカバーを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。