


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該出力増幅器を対策品と交換する。

識別：エンジンルームのモデルナンバープレートの上に黄色のペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。