


# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

## 改善内容

全車両点検し、非常信号用具  
が備え付けられていない場合は、  
備え付ける

〔非常信号用具が備え付けられていないおそれがある〕