



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

ブレーキ配管（2系統）の後輪用ブレーキパイプの接続が不適切なため、1系統が損傷した際、適切な配管に比べて制動時の車両安定性が悪くなる。




注： に交換部品を示す。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ブレーキパイプを対策品と交換する。

識別：エンジンルーム右側のボデーパネル上面（サスペンション取付部前方）に黄色ペイントを塗布する。