


改善箇所説明図



改善前

改善後

部品番号: 1b-A+b3/b-00

ブレーキホース保持具に
ホース中へスリットを通知する。

部品番号: 5FA-F5874-00

部品番号: 1b-A+b3/b-01

改善の内容: 全車両、点検しブレーキホースに損傷のあるものは良品と交換する。
また、当該ブレーキホース保持具を対策品と交換する。