


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す

ブレーキ倍力装置の負圧チューブにおいて、製造時の作業が不適切なため、当該チューブ内にある逆流防止弁に残留物が浸入することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該逆流防止弁を固着させ、最悪の場合、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなる。

改善内容

全車両、負圧チューブ一式（負圧チューブに逆流防止弁、負圧チューブクランプを組み付けたもの）を良品と交換する。

識別：インテークマニホールド側の負圧チューブクランプに黄色ペイントを塗布する。