


改善箇所説明図



改善の内容

全車両 当該ゴムを対策品と交換する。

注: は交換部品を示す。

改善前	改善後
品番: 23291-87201	品番: 23291-87202