


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

改善措置の内容

全車両、当該ボールジョイント（組立完成品）を対策品と交換する。

識別：前輪右側ナックルに黄色ペイントを塗布する。