


改善箇所説明図



かし取装置の油圧配管(ゴムホース)

固定

車体前方

車わく補強リブ

基準不適合箇所

かし取装置のパワ・ステアリング機構において、油圧配管の車わくへの固定方法に不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、走行時等の車体の振動により当該配管と車わくが干渉し、最悪の場合、配管が損傷して作動油が漏れ、パワ・ステアリングの機能が損なわれるおそれがある。

改善内容

全車両、当該油圧配管を対策品と交換する。

かし取装置の油圧配管(鋼管)

車体前方

固定

かし取装置の油圧配管(ゴムホース)

注： は、交換部品を示す

識別： 車体前方バンパー中央部の開口部内に白ペイントを塗布する。