




天然ガスを燃料とする自動車において、天然ガス容器の開閉バルブ及びプラグのシール部にシールリングの組付けが不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けるとシール性能が低下し、最悪の場合、天然ガスが洩れるおそれがある。

識別：黄色のペイントを天然ガス容器（2本）の開閉バルブカバーに塗布する。

改善の内容

全車両、当該天然ガス容器のシールリングを交換する。または当該天然ガス容器を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。