


改善箇所説明図



改善前

損傷部位

フラットワッシャ

ロックナット

コンパニオンフランジ

オイルセパレータ

改善後

コンパニオンフランジ

ロックナット
(座付き)

■部は硬化処理部を示す。

注：□内は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、コンパニオンフランジ及びロックナットを対策品と交換するとともにオイルセパレータを除去する。また、該当部位において損傷が認められる部品は良品と交換する。