



改善箇所説明図



ブレーキチューブ (点検・修正する部品)


ロードセンシングプロポーションバルブ(LSPV)



保安基準不適合箇所

制動装置において、LSPV へのブレーキ配管の一部に組み付けが不適切なものがあるため、積車状態での急制動時に、ブレーキの制動距離が伸びるおそれがある。

改善前



A寸法が長い

改善後



A寸法が短い

改修の内容

全車両点検し、当該配管の組付けが不適切なものは、適切な組み付けに変更する。

識別: 改善済車両には、下側ブレーキチューブ(A寸法が長いチューブ)に白ペイントまたは黄ペイントを塗布。