


①改善箇所説明図




ブレーキ配管（スチール）

基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキ配管の取り回しが不適切な為、そのままの状態で使用を続けると、走行時の車体の揺れや振動により当該配管に亀裂を生じ、最悪の場合、エアリークが発生して制動力が低下するおそれがある。

改善前

スチール配管




スチール配管

改善後

ゴムホース

クランプ



一部をフレキシブルのゴムホースに変更

改善の内容

全車両、当該ブレーキ配管の一部をスチールからゴムホースに変更し、クランプで固定する。

□ は、交換部品又は追加部品を示す。