



改善箇所説明図



保安基準不適合箇所

とがア
度切だ
強運ん
結不込
結がみ
の置踏
ス位に
ビ付不
る取一
いのを
てチル
しッダ
結スベ
締スト
をセッ
板カッ
裏カッ
のーカ
の等ア
ペダル
アクセル
ペダル
と急セ
足め、
ア不た
のなき
強マ
最ある。



クローカットスイッチブラケット		アクセルペダル	
改善前	改善後	改善前	改善後
		改良 クローカット スイッチ部	改良 改良

改善の内容：全車、アクセルペダルとクローカットスイッチブラケットを対照品と交換する。