


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該配線を点検し、被覆に損傷のないものはクランプを追加する。
 被覆に接触痕のあるものは、被覆を補修し保護カバー及びクランプを追加する。
 芯線に著しい短絡痕のあるものは、配線を良品と交換しクランプを追加する。

注： は対策部品を示す。

