




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

走行装置において、前車軸に取付けられている上側トルクロッド及びラジアスロッドの取付金具（ブラケット）の溶接作業が不適切なため、強度が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが破損し、最悪の場合、ロッドが外れ走行不能に与えるおそれがある。

上側トルクロッド及びラジアスロッドのブラケット



改善内容

全車軸、当該ブラケットの溶接不足部分に溶接を追加、又は、前車軸アセンブリを良品と交換する。

識別：ブラケットの前車軸本体への取付け部に白ペンキを塗布する。