


改善箇所説明図





基準不適合発生箇所

電気装置において、バッテリーを充電する整流器の放熱性能が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると当該整流器回路のダイオードが熱害により損傷し、整流器回路に過大な電流が流れることから発熱するものがあり、最悪の場合、整流器の樹脂部が溶損し発火するおそれがある。

注: は交換部品を示す

改善内容

全中両、当該整流器を対策品と交換する。

改善前	改善後
 整流器 (モールドタイプ)	 放熱板 整流器 (フィン付タイプ)

識別: 車体左側スタンド付近に黄色ペイントを塗布する。