


改善箇所説明図



注: _____は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

緩衝装置の前輪用ナックルのロアアーム取付部の剛性に余裕がないため、サーキット走行等の激しい走行を繰り返し行くと、ロアアーム取付部に大きな荷重がかかることから、当該ロアアーム取付部が疲労により破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

撮見：前輪右側ロアアームに黄色ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、当該ラックルを対策品と交換する。



対策は、ラックル下部のみを欠く。