


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置のブレーキペダルを車体に取り付けている金具（ブラケット）において、ブレーキペダルの支持軸がかしめられていないものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該支持軸がブラケットから抜け出し、最悪の場合、ブレーキペダルがブラケットから外れ制動操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該支持軸のかしめがされていないものは、ブラケットを良品と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの右横に塗布する。

注： は交換部品を示す。