


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ロック装置を対策品と交換する。

識別: 外開き式ドアガラスに識別プレートを貼付する。

