


改善箇所説明図



基準不適合箇所

原動機の回転を調整する装置（スロットルバルブ）に製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該スロットルバルブが作動不良を起こし、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該スロットルバルブを良品と交換する。


スロットルバルブ

スロットルバルブ

注： は交換部品を示す。

識別：作業完了車はここに白色のペイントを塗布する。

不具合発生箇所



スロットルバルブ断面図