




改善箇所説明図



改善内容

全車同、運転者席用及び助手席用の座席ベルトバックルを良品と交換する。

改善前	改善後
	 部品識別: φ8白色シール貼付

交換作業識別: 運転者席の右側シートスライドレール内側に白ペイントを塗布する。