


改善箇所説明図



制動装置において、ディスクブレーキのキャリパーに製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャリパーに亀裂が発生し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、当該キャリパーを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：A部のネームプレート左側に白色ペイントを塗布する。