


改善箇所説明図




不具合発生箇所

基準不適合箇所

制動装置において、ディスクブレーキのキャリパーに製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャリパーに亀裂が発生し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れるおそれがある。

識別：作業完了車はここに白色のペイントを塗布する。



キャリパー

改善内容

全車両、当該キャリパーを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。