




改善箇所説明図

基準不適合発生箇所


電気装置において、車両前部の車枠と車体との間の電気配線の取付けに不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、走行中の車体の上下動により、当該配線の被覆が損傷・断線し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。



改善前



改善後



改善の内容

対策品の供給に時間を要するため、当面の暫定措置として、全車両、当該電気配線を点検し、損傷の認められるものは補修する。

また、後日全車両、電気配線を固定する車体側のクランプ位置を変更した対策品と交換するとともに、当該電気配線が損傷又は補修しているものは良品と交換する。

識別：改善済車両には追加のブラケットに黄色のペイントを塗布する。