


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該装置の製造番号（0327A）を確認し、該当するものはアクセルペダルユニットを良品と交換する。

識別：モデルナンバープレートの右横に黄色のペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。