



②改善箇所説明図




注：□ は交換及び追加部品を示す

改善前



改善後



改善の内容：全車両、当該パイプを良品と交換し、取付金具を対策品と交換するとともに、固定金具を追加する。

識別：チャージパイプ中央部に黄色ペイントを塗布する。