


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置の隙間自動調整装置において、アームブラケットが取り付けられていないものがあるため、ブレーキドラムとライニング間の自動調整ができなくなり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

注： は、点検・取付部品を示す。

改善の内容

全車同品質とし、当該アームブラケットが取り付けられていないものは取り付ける。

取組：該色のペイントをネームプレート下に塗布する。