



改善箇所説明図①




運転者席取付床面部

改善前



改善後



改善の内容

全車両点検し、当該電気配線に損傷があるものは修理するとともに、配線の取りまわしを変更する。

注： 内は対策部品を示す