


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

駐車ブレーキ機構において、ホイールシリンダーピストンを作動する部品（ウェッジ金具）に製造不良のものがあつたため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該部品が折損し、駐車ブレーキの制動力低下に至るおそれがある。

注：□は、交換部品を示す。

改善の内容

全車同、当該部品を対策品と交換する。

識別：黄色のペイントをネームプレート下に塗布する。