


改善箇所説明図



改善措置の内容

全車両、当該スプリングを良品と交換する。

