



改善箇所説明図




注：□ は交換及び追加部品を示す

改善前



改善後



改善の内容：全車両、当該パイプに取付金具及び固定金具を追加するとともに、パイプを良品と交換する。
 識別：チャージパイプ中央部に黄色ペイントを塗布する。