


改善箇所説明図



駐車ブレーキペダル



形状を変更

駐車ブレーキケーブル

駐車ブレーキペダル

基準不適合発生箇所

駐車ブレーキのケーブルと駐車ブレーキペダルの接続部の形状が不適切なため、駐車ブレーキを解除する際に、当該ケーブルに圧縮荷重がかかることにより、ケーブルに曲がりが生じ、そのままの状態で使用続けると、最悪の場合、ケーブルが折損し、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。

駐車ブレーキケーブル

□ は、交換品を示す。

識別
A部に白ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、当該駐車ブレーキケーブルを対策品と交換する。