


改善箇所説明図



識別：車わくの車台番号打刻位置付近に白色ペイントを塗布する。

改善の内容：全車両、当該ソケットを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。