



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所




制動装置において、ブレーキ倍力装置のリレーバルブ部エア配管の組付けが正規の配管と相違しているため、当該ブレーキ配管の一部が損傷した場合に、他の1系統についても制動不能となるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両エア配管を正規に組み替える。

識別：騒音型式指定番号標取付位置下部に青色φ14の識別シールを貼付ける。