


改善箇所説明図



注：□は、交換部品を示す

基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキブースターのシリンダーに製造不良のものがあるため、主ブレーキを開放しても、ピストンが戻りきらないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキライニングとドラムが接触したままとなり、最悪の場合、ブレーキドラムが過熱、発炎するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部品を良品と交換する。

識別：黄色のペイントをネームプレート下に塗布する。