


# 改善箇所説明図

## ①ホイールボルト



## 改善の内容

全車両、後輪ホイールボルトを良品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻付近に青色ペイントを塗布する。