




改善箇所説明図




非常口ドアロック装置

改善前



改善後



改善の内容

全車両、ドアロック装置の作動を確認し、施錠した状態で非常口が開かないものは正規のドアロック装置と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートに左横に塗布する。

注： は交換部品を示す。