



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、テンションガイドを対策品と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの上部に塗布する。

注： は交換部品を示す。