


改善箇所説明図



改善の内容

メーター用電気配線の取りまわしを正規の位置に変更する。

クランプ (右側)

全車両、当該電気配線の取りまわしを正規の位置に変更する。
当該電気配線が損傷しているものは、損傷状況に応じた修理を行うとともに、クランプを新品と交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : ステアリングヘッドパイプ左側のステアリングロックブラケット側面に識別用ポンチマークを刻印する。