



改善箇所説明図




改善の内容

全車両、当該アキュムレータを使用したASC油圧ユニットを含む構成システムを対策品（ガス封入式アキュムレータを使用しないシステム）と交換する。

改善前



改善後



識別：外観上、アキュムレータの有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。