


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、カム角センサ及びクランク角センサを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。