



改善箇所説明図



改善内容

- 全車両、当該配線の取付け状態を点検し、
- ①配線に損傷があるものについては配線一式を新品と交換するとともに配線の配索を変更する。
 - ②配線に損傷がないものについては配線の配索を変更する。



□は、交換部品を示す。

識別：当該斜線部に白色ペイントを塗布する。