



改善箇所説明図



作業機用操作レバー



基準不適合発生箇所


作業機(ブレード)の制御装置において、制御装置(コントローラ)のプログラムが不適切なため、コントローラ用の配線が接触不良、断線等を起こした場合に、格納されているブレードが突然動き出すことがあり、最悪の場合、走行中に車幅が2.5メートルを超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コントローラ及び電気配線を対策品に交換し、クランプ及び警告灯を追加する。


改善前

電気配線部クランプ無し




改善後

電気配線部クランプ追加



電気配線(交換)

ゴムキャップ



識別: 白色ペイント

注: は、交換、追加部品を示す。
識別: コントローラ上面に白ペイントを塗布する。