


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、アクスルシャフトを取外して対策品と交換する。

改善前	改善後
[段差部隅 R 1]	[段差部隅 R 2]

識別: アクスルシャフトのリム取付部端面に
赤色ペイントを塗布する

