


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、トランスバースリンクを対策品と交換する。

識別：モデルナンバープレートの左横に黄色のペイントを塗布する。

注： は、交換部品を示す。