


改善箇所説明図



改善内容

全車両、「フロントブレーキホース」及び「フロントブレーキホース No. 2」を点検し、本来の仕様と異なるホースが組み付けられているものは、これらのホースを正規品に交換する。

注： は交換部品を示す。