


改善箇所説明図



改善内容

全車両、走行モーターASSYを良品に交換する。

注: は、交換部品を示す。

識別

副変速機のフロントカバーに「AB」を打刻する。

