




改善箇所説明図




改善の内容

全車両、当該O₂センサーを対策品に交換する。

改善前	改善後
	

注：図中の 内は交換部品を示す。



識別：O₂センサーハーネスクランプ部に白または黄色のペイントを塗布する。