


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、新品タイヤを取付けた対策品のホイールと交換する。

対策前	対策後
後輪タイヤ 後輪ホイール	識別用突起 形状変更

注： は交換部品を示す。

識別：対策品のホイールはメーカー名の横に突起付き。